

# Kontrollseddel

Periodisk kontroll etter direktiv 2014/45/EU



Statens vegvesen

Resultat	Kjøretøyet er ikke godkjent og er i trafikkfarlig stand. Kjøretøyet har bruksforbud, jf. vegtrafikkloven § 36 nr. 1 bokstav c. Statens vegvesen varsler herved om at kjøretøyet kan bli avskiltet av kontrollmyndighetene dersom det observeres på offentlig veg
Frist for godkjent kontroll	22.08.2022

Godkjenningsnummer	3982	Kontrollorgan	Volmax AS avd Kongsberg
Kjennemerke	BR 68058	Kilometerstand	200561
Understellsnummer	ZCFC50D0005753271	Kontrolldato	23.08.2022 19:58
Merke	IVECO	Kontrolltype	Periodisk kontroll
Type	50C18	Kontrollnummer	3016307137
Modell	DAILY 50C18 3.0 HPT	Tidligere kontrollnummer	
Drivstoffkode	2 Diesel	Kontrollør	20591
Kjøretøygruppe teknisk	N2	Nasjonalitetskode	N
Kjøretøygruppe avgift	361 LASTEKIL, LUKKET	Registrert første gang	2008
Avgasskode	4L	Tillatt totalvekt	5200

Beregnet referanseverdi (%)		Beregnet bremsevirkning (%)		Målt støy (dB)		Målt avgass (CO%/m <sup>3</sup> )	0.5
-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	-----------------------------------	-----

Oversikt over feil og mangler. Oversikten kan gå over flere sider. Alle feil/mangler skal rettes snarest.

Antall feil kode 1	0	Antall feil kode 2	11	Antall feil kode 3	6
--------------------	---	--------------------	----	--------------------	---

Bedømming	Kontrollpunkt	Merknad, Posisjon, Kommentar
2	0.2 Kjøretøyets understellsnummer/serienummer	a) Mangler eller ikke påvist
2	1.1.2 Brems pedalens tilstand og vandring	a) For stor vandring eller for liten pedaldødgang
2	1.1.6 Parkeringsbrems, betjeningsarm, låseinnretning, elektronisk parkeringsbrems	d) For stor vandring på betjeningsarmen
3	1.1.10 Bremskraftforsterker, hovedsylinder (hydrauliske system)	d) For lite bremsevæske
3	1.1.11 Bremserør	c) Rør skadet, rør ut av hovedsylinder
3	1.1.21 Bremseanlegg	f) Lekkasje
3	1.2.1 Ytelse - driftsbrems	a) Utilstrekkelig bremsevirkning på ett eller flere hjul, ingen brems aksel 2
2	1.2.2 Bremsevirkning	a) For dårlig bremsevirkning
3	1.2.2 Bremsevirkning	e) Trafikkfarlig dårlig bremsevirkning
3	1.4.2 Virkning - parkeringsbrems	a) For dårlig bremsevirkning, ingen parkbrems
2	4.1.1 Hovedlykter - tilstand og virkemåte	d) Defekt reflektor eller glass, kjørelens høyre side
2	4.1.1 Hovedlykter - tilstand og virkemåte	f) Lykten ikke tilstrekkelig festet, løs lampe venstre side
2	4.1.2 Hovedlykter - innstilling	c) Innstilling ikke kontrollert grunnet defekt lykt/lyskilde, løs lampe venstre
2	4.1.2 Hovedlykter - innstilling	c) Innstilling ikke kontrollert grunnet defekt lykt/lyskilde, høyre side
2	4.2.1 Parklys/baklys/kjørelens/ markeringslys - tilstand og virkemåte	d) Defekt, høyre forrand
2	6.2.1 Tilstand - førerhus og karosseri/ påbygg	g) For stor korrosjon i bærende elementer, rust i kanaler bak 2 aksel venstre
2	6.2.1 Tilstand - førerhus og karosseri/ påbygg	g) For stor korrosjon i bærende elementer, rust i kanal forrand og bak 2 aksel høyre

Rettledning og klageadgang, se vedlegg som utleveres av kontrollorganet